CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Edité le : 29/06/2022

Rapport partiel

ALERTE

RAMBOUILLET TERRITOIRES

22 RUE GUSTAVE EIFFEL
BP 40036
78511 RAMBOUILLET Cedex .

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 2 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier : LSE22-100112
Identification échantillon : **LSE2206-16072** **Analyse demandée par : ARS DES YVELINES**
Doc Adm Client : ES220011
Nature: Eau de baignade naturelle
Point de Surveillance : ETANGS DE HOLLANDE **Code PSV : 0000001573**
Localisation exacte : .
Dept et commune : **78 LES BREVIAIRES**
Coordonnées GPS du point (x,y) **X :** 48,7310413300 **Y :** 1,7978637000
Type d'eau : EB - EAU DE BAIGNADE
Type de visite : AU_BAI **Type Analyse :** BAICP **Motif du prélèvement :** CS
Nom de l'exploitant : Communauté de Communes des Etangs
8 route du Matz
78610 LES BREVIAIRES
Prélèvement : Prélevé le 28/06/2022 à 14h10 Réception au laboratoire le 28/06/2022
Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / SAINT SURIN Danny
Prélèvement accrédité selon FD T 90-521 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de loisirs
Flaconnage CARSO-LSEHL

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.
Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la date de prélèvement.

Date de début d'analyse le 28/06/2022

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité
Observations sur le terrain							
Mousses (détergents)	75BAICP*	ABSENCE	-	Observation visuelle		absence	
Irisations sur l'eau (huiles minérales)	75BAICP*	ABSENCE	-	Observation visuelle		absence	
Phénol (odeur)	75BAICP*	ABSENCE	-	Observation visuelle		absence	
Changement anormal de coloration de l'eau	75BAICP*	N.M.	-	Observation visuelle		conforme	
Résidus goudronneux et matières flottantes	75BAICP*	ABSENCE	-	Observation visuelle			absence

.../...

ALERTE

Edité le : 29/06/2022
Identification échantillon : LSE2206-16072
Destinataire : RAMBOUILLET TERRITOIRES

Doc Adm Client : ES220011

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	
Fréquentation instantanée du bassin	75BAICP*	0	personnes	Observation visuelle				
Bloom algal	75BAICP*	0 Absence	-	Observation visuelle				
Mesures sur le terrain								
Transparence	75BAICP*	<1	m	Disque Secchi - Méthode semi-quantitative	NF EN ISO 7027-2	1	2	#
Température de l'eau	75BAICP*	24.3	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne M_EZ008 v3			#
Température de l'air extérieur	75BAICP*	21.6	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne			
pH sur le terrain	75BAICP*	8.4	-	Electrochimie	NF EN ISO 10523	6 9		#
Analyses microbiologiques								
Analyses physicochimiques								
Analyses physicochimiques de base								
Chlorophylle a	75BAICP*	26	µg/l	Spectrophotométrie - Méthode LORENZEN	NF T90-117		10	#
Analyses écotoxicologiques								

75BAICP* ANALYSE (BAICP=BAIGN+CHLORO+CYANO PLCT) BAIGNADE NATURELLE 5ARS IDF-2022)

Limites de Qualité : Les limites de qualités sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

Les valeurs en gras, italiques et soulignées sont non conformes aux seuils indiqués dans le rapport d'analyse.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.